

FELSÖKNING ClickitUp®

Om **Underhåll ClickitUp®** genomförts och problem kvarstår eller om det är annan felorsak med glasträcket så hittar du våra rekommendationer här i **Felsökning ClickitUp®**.

Beroende på felorsak så rekommenderar vi att följande utförs:

1. **Om glaset inte går ända upp.** Detta kan inträffa efter storm eller sättningar i grund.
Åtgärd: Hjälp rörlig del med handkraft till sitt övre läge alternativt gör en genomgång där de fastställs att räcket är monterat i våg. Om glasträcket ej är i våg så kan en justering behövas. Se monteringsfilm "Så här monterar du ClickitUp®glasräcke" för att se hur glasträcket skall monteras för att uppfylla bästa funktion.
2. **Om glaset inte går att föra ända ner i botten:**
Åtgärd: Ta bort det som inte ska vara där, smuts eller dylikt.
3. **Om balanseringen av glaset inte fungerar:**
Åtgärd: Reklamera gasfjädern till din säljare.
4. **Om kloss sticker upp på ena sidan:**
Åtgärd: Ingen. Detta är till följd av att en gasdämpare i ena röret inte är utrustad med "click"-funktion och denna vill därför trycka sig uppåt, därav möjlig höjdvariation. Inget fel utan en del av konstruktionen.